

# 歴史ウォーキング history

## 方違神社

神功皇后(応神天皇の母)が御馬を繫がれたと伝えられる旧蹟。「神功皇后御馬繫之松」は境内地にあります。神功皇后は、201年～269年まで、政事を執り行い、夫の仲哀天皇急死後、住吉大社の信託により、お腹に子供(のちの応神天皇)を妊娠したまま海を渡って朝鮮半島に出兵して新羅の国を攻め、新羅は戦わずして降服して朝貢を誓い、高句麗・百済も朝貢を約したとされています。これが三韓征伐です。



10代崇神天皇が創建と伝えられています。仁徳天皇陵の北、反正天皇陵(田出井山古墳)に隣接し、河内・和泉・摂津の三つの国の境で三国山、三国丘と称される地に建っています。現在の堺の地名の由来も、この三国境からきていると言われています。三つの国のどの国にも属さない地、方位のない清い場所であるということから、古くから方位、地相、家相などの方災除けの神社として知られています。

神功皇后三韓より凱旋の際、親しく天神地祇を祀り、皇軍の方忌除を祈念し、次いで住吉大社を、現在の住吉の地に鎮座することとなった際、藁の葉に埴土を包んで粽として奉り、その後、応神天皇の代には、素戔鳴命、住吉大社、神功皇后を合祀して「方違宮」と称するようになったそうです。古くから遠方へ出掛ける時その方向がよくない場合、一度別方向に向かってから出掛ける風習があったそうです。方違神社はそのような時にお参りする全国でも珍しい神社です。遠くへ旅する時や家移る時、ここに参れば災難に会わないという言い伝えがあり、新築や転居等の厄除けで各地から沢山人々が参詣に行っています。

### ●コメント●

神功皇后はお腹に赤ちゃんがいるのに、戦に行ったんですね。逞しいですね！方違神社場所はわかっていたんですが、調べるうちに初めて知った事が多かったです。昔も今も、厄除けをしているんですね。昔の行いが今に繋がっている・・・そう痛感しました。

## 語源

父の日とは・・・アメリカのワシントン州に住む「ジョン・ブル・ストッド夫人」の提唱によります。彼女の父は、妻に先立たれ、トッド夫人ら6人兄弟を男手一つで育て上げたそうです。そんな父に育てられた彼女は「母の日」の存在を知り、「父に感謝する日も必要である」と考え、1909年6月19日(第三日曜日)に「父の日」の制定を提唱したそうです。その後、「父の日」の行事は各地へ広まり、1916年にはアメリカ全土で行われるようになり、アメリカで正式な祝日となったのは1972年、日本では1950年頃から広まり始め、一般的な行事になったのは1980年代です。健在している父には「赤いばう」、亡くなった父には「白いばう」となった由来はトッド夫人が父親の墓前にばうを供えたためとされています。しかし、花は特定されていないため、一般では「黄色いばう」や「白いばう」、子の愛という花言葉を持った「ユリ」などが贈られています。

# お手入れ

## お家のお手入れは「家」を長持ちさせる最大のコツです♪

長い間、お休みしていました「お手入れ」のコーナーです(笑)。もう直ぐ梅雨ですね・・・と言うことで今月は梅雨に備えての点検チェックを！梅雨のチェックポイントをいくつかあげておきます。

- ・雨の日に樋から水があふれ出ていないかチェック！(雨の日がいいでしょう)
- 雨樋に鳥が巣を作ったり、長年のほこりが溜まったり(流れが悪いとこうなります)ボールや大きな物が飛んできて水の流れをせき止めたり・・・いろいろな原因が挙げられますが、やはり家には良くないですから注意して点検してください。
- ・排水溝の流れはいいか？チェック！
- 排水溝の蓋を開けて(ほこりが溜まって開けにくい時は蓋の周りを金槌のようなもので叩いてみてください)ドロやゴミが溜まっていないか見てください。「排水溝の蓋から雨水が溢れ出した!!」と言う話も良く聞きます。
- ・外壁面のひび割れのチェック！(5mm以上は要注意!)
- 横や斜めのひび割れは流れてくる水を受けるので要注意です！
- ・屋根は5年に一度くらいのペースで専門業者に点検を！
- 高い所なので、必ず専門の業者に依頼して下さい。旦那さんに登ってもらわないでくださいね！(笑)
- ・ベランダは10年くらいを目安にひび割れが無いかチェック！

→こちらも、雨漏りの原因になりますので注意して下さい。そもそも「お家」も長年の年月を経過してくると、劣化や歪みがくるものです。中でも雨漏りは「お家」として大敵ですね！瓦屋根の雨漏りで代表的なものは棟(下り棟等も)の下にある斗瓦のしかわら(平べったいやつです)の歪みやズレ、それと地瓦と斗瓦の間にある面土めんどと言うシックイの劣化が原因です。これもやはり10年～15年くらいから注意が必要です。屋根は複雑になればなるほど外観は「素敵」ですが雨漏りの危険性は大きくなります。その他ではベランダの雨漏りです。これは防水層の劣化によるひび割れから来るもので施工後10年くらいから注意が必要になります。そして、外壁面の亀裂からくる雨漏り・・・モルタル壁の場合、表面の塗装が保護をしているのですが乾燥時に起こるひび割れ(ある意味防ぐのが非常に難しいのですが)地震等もひび割れの原因になっています。モルタル層の下には防水紙が張られているのですが、モルタルの亀裂が大きくなると一緒に破れてしまう事もあります(これは表面からは見えません)。縦のひび割れはまだマシですが横のひび割れは要注意!!それは水が壁の表面を流れるので全て横のひび割れ部分から中に入ってしまう為、雨漏りの一番の原因になりやすいです。これら全ては専門家による調査が必要ですが「訪問セールス」にはくれぐれも注意してください！法外な費用を請求されたり痛んでいない所の工事をお客様の不安を煽りながらセールスしてきます。調査の依頼は信頼できる工務店(当社でなくてもかまいませんが・・・出来れば私どもへご依頼を(笑)♪)に依頼してください。何事も早期発見、早期治療が大切！まずはご相談下さい。

## オール電化イベント

オール電化機器の良さを、実際に見て触れていただけるイベントをたくさんご用意して皆さまをお待ちしております。

お問い合わせは当社へ

開催日 3日(火)、10日(火)、17日(火)、22日(日)、24日(火)  
 レンビ 夏野菜のソルト岩塩を添えて・トピカル寒天パフI etc・・・  
 時間 10:30～13:30  
 締切 定員になり次第締め切りとさせていただきます。  
 参加費 1000円(税込み) 無料

当社へお声をかけて頂ければ、  
 無料招待状をお渡しいたします。  
 興味がある方は、一度ご連絡ください。  
 その他、イベントも盛り沢山！！  
 IHを体験してください♪

# 子育て世代応援住宅 株式会社 寺本工務店

代表取締役 寺本光雄

大阪府富田林市北大伴町1丁目3-14  
 TEL 0721-25-1893 FAX 0721-25-1896